CITTA' DI VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Venezia - Mestre

Direttore
Ing. Arch. Manuel Cattani

Coordinatore
LL.PP. Terraferma
Ing. Simone Agrondi
simone.agrondi@comune.venezia.it

Dirigente
Arch. Manuel Morschbach
Opere Rischio Idraulico Rapporti AATO e Regione e Project Financing

Responsabile del Servizio
Opere Idrauliche
Ing. Franco Schenkel

Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Ing. Emanuela Tognotti

Sede di Venezia
Ca' Farsetti – S.Marco 4136
30124 Venezia
tel. 041 2748644
fax 041 2748611
direzionepelvenezia@comune.venezia.it

Sede di Mestre (VE)
Polo Tecnico "Ex Carbonifera"
Viale Ancona, 63
30170 Mestre

Postazione Protocollo
48-4-0-0-0

Certificato n. 8000/02/I del 03/12/2002
Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato
Registrazione IQNet n. IT-27601 del 03/12/2002

Mestre, 14/06/2013
Prot. n. 268362

OGGETTO: VERBALE sopralluogo congiunto Loc. Terraglio via F.lli Cairoli.

A seguito della Relazione di Servizio dell'Agente Scelto A. Cecchelin datata 02.04.2013 e trasmessa con PG. 175771 del 16.04.2013 dal Responsabile del Servizio Coordinamento Sezioni Terraferma Commissario P.le Dott. Stefano Gianolla, si è provveduto a organizzare un sopralluogo congiunto il giorno 15 maggio 2013 alle ore 14.30 con ritrovo presso via F.lli Cairoli, 4. ***Si premette che la strada è privata e pertanto la manutenzione è a carico dei proprietari.***

Presenti:
Direzione Lavori Pubblici Mestre: *Settore Opere Rischio Idraulico Rapporti AATO e Regione e Project Financing*; *Settore Viabilità Terraferma*
Consorzio Acque Risorgive.
Veritas SpA.
Enel Distribuzione SpA.

Visionando la documentazione trasmessa dalla Polizia Municipale e parlando con gli abitanti emerge che l'acque defluisce da un pozzetto Enel posto fra i civici 4 e 8 e che nel mese di marzo 2013 il fenomeno si è manifestato 2 volte.
I tecnici Enel (Bettin Giannino, Franzoso Adriano) visionano la linea che termina in corrispondenza di tale pozzetto e prosegue verso nord attraversando le proprietà private dei civici 6 e 8 fino all'area situata tra il canale Consortile, via Martiri della Libertà e il sottopasso del Terraglio. ***Si rileva che la linea Enel non ha problemi strutturali ed è opportunamente mantenuta,*** ma i pozzetti e i cavidotti convogliano in via f.lli Cairoli le acque meteoriche dell'area a Nord, che non riescono a defluire in altro modo.

Si procede pertanto a visionare l'area a Nord rilevando la presenza di una rete di caditoie in cemento (una delle quali completamente ostruita), numerosi pozzetti (alcuni dei quali senza coperchio), valvole di acquedotto e un manufatto simile ad una vasca imhoff. Tutta l'area, in apparenza privata, è in situazione di degrado. Con ogni probabilità tale rete non recapita le acque meteoriche. Non potendo rilevare se le caditoie siano collegate da una rete e se tale rete scarichi nel vicino canale consortile di recente parziale tombinamento o in altro ricettore, ci si accorda per un ulteriore sopralluogo dei soli tecnici del Consorzio Acque Risorgive per la verifica della presenza di uno scarico all'interno del tratto tombinato.

CITTA' DI VENEZIA

Si esclude infine che la problematica rilevata dalla polizia municipale possa dipendere da anomalie della rete ENEL o da problematiche connesse al sottopasso del Terraglio.

Certificato n. 8000/02/1 del 03/12/2002
Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato
Registrazione IQNet n. IT-27601 del 03/12/2002

CITTA' DI
VENEZIA

07/06/2013
A seguito del sopralluogo del Consorzio si esclude che esista uno scarico della linea di bianche sul fosso consortile.
Dalle visure catastali si evidenzia che le caditoie e la linea di bianche si trovano in proprietà della Ditta Mikonos s.a.s. di Carraro Luigi con sede a Mirano.

Certificato n. 8000/02/I del 03/12/2002
Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato
Registrazione IQNet n. IT-27601 del 03/12/2002

CITTA' DI VENEZIA

Trattasi quindi di questioni fra privati confinanti. Si indica come opportuna la verifica della linea di caditoie e della sua funzionalità a carico dei privati.

Arch. Manuel Morschbach

Certificato n. 8000/02/I del 03/12/2002
Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato
Registrazione IQNet n. IT-27601 del 03/12/2002