



Venezia, 05-01-2011

nr. ordine 398

Prot. nr. 2

Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Presidente della X Commissione

Ai Capigruppo consiliari

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Monitorare e ripristinare l'arenile di Pellestrina e i Murazzi secolari costruiti dall'Ingegnere matematico B. Zandrini.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Considerato che:

sul litorale di Pellestrina è stato realizzato nel 1996 dal Magistrato alle Acque, un arenile con sabbia trasportata dal largo della costa, per proteggere l'Isola stessa e la laguna di Venezia dalle mareggiate e dalle infiltrazioni d'acqua;

Visto che:

l'arenile in tutto il litorale, è continuamente eroso dal mare come dimostrano le foto allegate;

Tenuto conto che:

in alcuni punti dell'isola, precisamente tra il pennello n. 15 e il n. 16 del Sestier Buseti in pieno centro abitato, durante l'ultima alta marea a causa dello scirocco le onde hanno scavalcato la sabbia arrivando a toccare il vecchio Murazzo (*vedi foto spiaggia*);

Tenuto conto che:

la strada che porta verso Cà Roman, dove non è presente la sabbia dell'arenile, le onde hanno spostato e danneggiato gli storici Murazzi; iniziati nel 1744 e completati nel 1782 con blocchi di pietra d'Istria dall'ingegnere matematico Bernardino Zandrini (*vedi foto Murazzi*);

Si chiede al Sindaco

- di attivarsi urgentemente con gli Enti competenti, Magistrato alle Acque e Regione del Veneto, per monitorare, ripristinare e mettere in sicurezza la zona dell'intero litorale, prevedendo una manutenzione periodica programmata, di tutti gli 8 km di arenile e dei Murazzi di difesa a mare nella zona vicino a Ca' Roman.

Allegati: [Pellestrina spiaggia](#), [Pellestrina murazzi](#).

Alessandro Scarpa